

PANEL FOTOGRAFICO

OBRA : "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las calles Psj. los Sauces, Jr. 15 de Abril cdra. 1, Jr. Paco Yunque cdra. 1, Jr. Juan Pablo Cdra. 1, Jr. Vía de Circunvalación Cdra. 1 y Jr. Escalas en el AA.HH. Cesar Vallejo Distrito de Mollendo - Provincia de Islay - Región Arequipa"



FOTO N° 01: PASAJE LOS SAUCES:

Falta de infraestructura vial. Requiere la construcción de Veredas, Bermas, Sardinell y Jardineras.



FOTO N° 02: PASAJE 15 DE ABRIL

Falta de Infraestructura Vial. Requiere la construcción Bermas, Sardinell y Jardineras,



FOTO N° 03: Jr. PACO YUNQUE
Falta de Infraestructura Vial. Requiere la construcción de Bermas y Jardineras



FOTO N° 04: Jr. PACO YUNQUE
Requiere el mejoramiento de graderías para acceso peatonal, existen viviendas solo lado izquierdo



FOTO N° 06: Jr. JUAN PABLO II – LADO AREA DE RECREACION
Falta de Infraestructura Vial. Requiere la construcción de Bermas y jardineras



FOTO N° 07: Jr. JUAN PABLO II – MZ Ñ:
Falta de Infraestructura Vial. Requiere la construcción de Bermas y Jardineras



FOTO N° 08: Jr. VIA DE LA CIRCUNVALACION
Falta de infraestructura vial. Requiere la construcción de Veredas, Bermas, Sardinell y Jardineras.



FOTO N° 09: Jr. VIA DE LA CIRCUNVALACION
Falta de infraestructura vial. Requiere la construcción de Veredas, Bermas, Sardinell y Jardineras, Complementándose con la construcción de un muro de contención.



FOTO N° 10: Jr. ESCALAS – MZ J- A'

Falta de infraestructura vial. Requiere la construcción de Veredas, Bermas, Sardinel, Jardineras. Se complementará con la construcción de la calzada de la calle.



FOTO N° 11: Jr. ESCALAS – MZ J- A'

Falta de infraestructura vial. Requiere la construcción de Veredas, Bermas, Sardinel, Jardineras. Se complementará con la construcción de la calzada de la calle



**FOTO N° 12: Jr. ESCALAS – JR. PACO YUNQUE:
Demolición de estructuras existentes.**



**FOTO N° 13: Jr. ESCALAS – MZ L'
Demolición de estructuras existentes.**



FOTO N° 14: Jr. ESCALAS–MZ N’– Ñ

Falta de infraestructura vial. Requiere la construcción de Veredas, Bermas, Sardinel, Jardineras. Se complementará con la construcción de la calzada de la calle.



FOTO N° 15: Jr. ESCALAS–MZ R – AREA RECREACION

Falta de infraestructura vial. Requiere la construcción de Veredas, Bermas, Sardinel, Jardineras. Se complementará con la construcción de la calzada de la calle.



FOTO N° 16: Jr. ESCALAS - AREA RECREACION- AREA EDUCACION
Falta de infraestructura vial. Requiere la construcción de Veredas, Bermas, Sardinell, Jardineras. Se complementará con la construcción de la calzada de la calle.



FOTO N° 17: VIA DE EVITAMIENTO– MZ B'
Falta de infraestructura vial. Requiere la construcción de Veredas, Bermas, Sardinell y Jardineras.



FOTO N° 18: VIA DE EVITAMIENTO– MZ A'
Falta de infraestructura vial. Requiere la construcción de Veredas, Bermas, Sardinell y Jardineras.



FOTO N° 19: VIA DE EVITAMIENTO– MZ LL
Falta de infraestructura vial. Requiere la construcción de Veredas, Bermas, Sardinell y Jardineras.



FOTO N° 20: VIA DE EVITAMIENTO–MZ Ñ
Falta de infraestructura vial. Requiere la construcción de Veredas, Bermas, Sardinell y Jardineras.



FOTO N° 21: VIA DE EVITAMIENTO–AREA RECREACION
Falta de infraestructura vial. Requiere la construcción de Veredas, Bermas, Sardinell y Jardineras.